

| 車 両 情 報   |             |            |       |                |                       |
|-----------|-------------|------------|-------|----------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状    | 車台番号           |                       |
| 三菱ふそう     | 平成17年11月    | PA-FE73DC改 | 高所作業車 | FE73DC改-510437 |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸          |                       |
| 139,182km | 140PS/103KW | M/T 5速     | パキューム | 長：<br>高：       | mm 幅：<br>mm 門高：<br>mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| エアコン      | ◎  |           |
| スターター     | ◎  |           |
| オルタネーター   | ◎  |           |
| P/W (運転席) | ◎  |           |
| P/W (助手席) | ◎  |           |
| 坂道発進装置    | ◎  |           |
| 異常ランプ     | ◎  |           |
| オーディオ     | ◎  | ラジオのみ     |
| バックカメラ    | /  |           |
| 電格ミラー     | ◎  |           |
| ETC       | /  |           |
| タコグラフ     | /  |           |
| 上物仕様      |    |           |
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| 床材質       | /  | 鉄板<br>踊り場 |

| キャビン   |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                        |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ                     |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン                      |
| ウィンカー  | ◎  |                           |
| ワイパー   | ◎  |                           |
| ミラー    | ○  | カバー外れ<br>アンダーミラーカバー<br>欠品 |

| 走行関係  |    |                    |
|-------|----|--------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                 |
| リーフサス | ◎  |                    |
| エアサス  | ／  |                    |
| パワステ  | ◎  |                    |
| ハンドル  | ◎  |                    |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L へこみ有り |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ、キズ。 シガライター欠品。

記録簿 無○

タイヤ残量

単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 4   | 6 | 7 | 3 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 5 | — |





| タイヤサイズ    |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
|           | 205/85R16 | 205/85R16   |           |
|           | —         | —           |           |
| 205/85R16 | 205/85R16 | 205/80R17.5 | 205/85R16 |
| —         | —         | —           | —         |
| スピア       |           | 205/85R16   | —         |

素材：スチール

備考：

| 上物仕様                                                                                                                                              |      |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 上物名                                                                                                                                               | メーカー | 型式「製造番号」       | 年式       |
| 高所作業車                                                                                                                                             | タダノ  | AT-170-1-20410 | 平成17年11月 |
| 【備考】バスケット最大地上高17m バスケット積載荷重200Kg又は2名 ブーム3段 前方格納式 電源引込み用プラグ<br>100V電源ブレーカー バスケット部AC100V電源コンセント バスケット部作業灯 バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m<br>運転室内アワメーター7804h |      |                |          |
|                                                                                                                                                   |      |                |          |
| 【備考】                                                                                                                                              |      |                |          |
|                                                                                                                                                   |      |                |          |
| 【備考】                                                                                                                                              |      |                |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|