

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成19年3月	PA-FE83DEY	高所作業車	FE83DEY-521680		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
132,439km	160PS/118KW	M/T 6速	バキューム	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。シガライター欠品。NO灯カバー割れ。

記録簿 有 (H20/10~R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/85R16	225/85R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		6	—	スベア		225/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-220-1-20310	平成19年2月
【備考】バスケット最大地上高22.3m バスケット積載荷重200Kg又は2名 ブーム4段 前方格納式 100V電源ブレーカ、電源引込み用プラグ バスケット部100V電源コンセント バスケット部作業灯 バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m 運転室内アワメーター7206h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------