

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年5月	BDG-FC6JGWA	高所作業車	FC6JGW-10624	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
114,874km	180PS/132KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	





上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 汚れ有
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-270-2-30910	平成20年5月
【備考】パケット最大地上高2.7m、パケット最大荷重200kg又は2名。ブーム4段、前方格納、パケット部（作業灯1個、AC100Vコンセント）100v電源ブレーカー、電源引き込み用プラグ、パケット内寸法（縦1.2m×横0.7m×高さ0.9m）、アワーメータ6646h－			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネ外し穴有、シガライター欠品
記録簿 有 (H22/5～R2/4)

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
－	－		
9	10	10	10
－	－	－	－
スペア			
	7	－	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
－	－		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スペア		225/80R17.5	－
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ