日付：R04. 12/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1232080

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年5月	BDG-FC6JGWA	高所作業車	FC6JGW-10624

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
114,874km	180PS/132KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 汚れ有
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネ外し穴有、シガライター欠品

記録簿　有（H22/5~R2/4）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
9	10	10	10
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-270-2-30910	平成20年5月

【備考】バケット最大地上高２７m、バケット最大荷重２００ｋｇ又は２名。ブーム４段、前方格納、バケット部（作業灯１個、AC100Vコンセント）100ｖ電源ブレーカー、電源引き込み用プラグ、バケット内寸法（縦1.2m×横0.7m×高さ0.9m）、アワーメータ6646ｈー

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ