

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成30年11月    | 2PG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-108925                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 377,219km | 240PS/177KW | M/T 6速     |         | 長：6,270 mm 幅：2,360 mm<br>高：2,420 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン    |    |    | 電装関係           |    |      | キャビン      |    |        |
|---------|----|----|----------------|----|------|-----------|----|--------|
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目           | 結果 | 状態   | 点検項目      | 結果 | 状態     |
| 異音      | ◎  |    | エアコン           | ◎  |      | シート       | ◎  |        |
| オイル混入   | ◎  |    | スターター          | ◎  |      | ヘッドライト    | ◎  |        |
| オイル漏れ   | ◎  |    | オルタネーター        | ◎  |      | ウィンカー     | ◎  |        |
| 水混入     | ◎  |    | パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |      | ワイパー      | ◎  |        |
| 水漏れ     | ◎  |    | パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |      | ミラー       | ◎  |        |
| 燃料漏れ    | ◎  |    | 坂道発進装置         | ◎  |      | 走行関係      |    |        |
| 排気      | ◎  |    | 異常ランプ          | ◎  |      | 点検項目      | 結果 | 状態     |
| マフラー    | ◎  |    | オーディオ          | ◎  |      | リーフサス     | ◎  |        |
| ターボ     | ◎  |    | バックカメラ         | ◎  | カラー  | エアサス      | ◎  | リヤエアサス |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    | 電格ミラー          | ◎  |      | パワーステアリング | ◎  |        |
| ミッション   |    |    | ETC            | ◎  |      | ハンドル      | ◎  |        |
| 点検項目    | 結果 | 状態 | タコグラフ          | ◎  | デジタル | 燃料タンク     | ◎  |        |
| ギア鳴き    | ◎  |    | 上物仕様           |    |      | デフ        |    |        |
| ギア抜け    | ◎  |    | 点検項目           | 結果 | 状態   | 点検項目      | 結果 | 状態     |
| クラッチ    | ◎  |    | 床材質            | /  |      | 異音        | ◎  |        |
| 異音      | ◎  |    |                |    |      |           |    |        |
| オイル漏れ   | ◎  |    |                |    |      |           |    |        |
| リターダ    | /  |    |                |    |      |           |    |        |
|         |    |    |                |    |      | オイル漏れ     | ◎  |        |
|         |    |    |                |    |      | デフロック     | /  |        |

特記事項・スタットレスタイヤ    ・アイドリングストップ

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 4     | 4 |   |   | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 3     | 4 | 4 | 4 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア   |   |   |   | スペア         | —           | —           | —           |
|       |   |   |   | 素材：         | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                       |         |             |           |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 上物名                        | メーカー    | 型式「製造番号」    | 年式        |
| アルミウイング                    | トランテックス | W062E70「04」 |           |
| 【備考】ラッシング2段 引出しフック5対 庫内灯3ヶ |         |             |           |
| 【備考】                       |         |             |           |
| 【備考】                       |         |             |           |
| 外装状態                       |         |             |           |
| キャブコーション                   | フレーム番号  | フレームのさび     | 飛石        |
| 有                          | 確認済     | 無           | 飛石有(リペア可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |