

車両チェックシート

記入日：R. 10/12

記入者 入部

搬入日：R. 10/1

搬入者 入部

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状				
三菱		2PG	FBA60-580299	7'27"				
走行	馬力	シフト	ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
5679 km	150 ps/kw	M/T	5 速	3	4P/10 軽油			
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V 12V	
ブレーキ		ボディ内寸						
エアー・バキューム		長: 3055m		幅: 1594m		高さ: 2369m		門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理(不具合あり) ×：点検不可 /：装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	△	助席シート無し
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項	室内パネル全部外れ 助席シート外れ	本社へ報告済み 冠水車	済・未	本社担当者
《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)				

タイヤ残量

単位：mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

6	7		
6	7	7	6
スベア			

205/75R16	←		
205/75R16	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.2 大津	部品課 02.10.02 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ダンフ ^o	新国和			
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

