

車種チェックシート

記入日: R. 6/6

記入者 立石典

搬入日: R. 6/2

搬入者 立石典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
日野		QPG	FW1EXE-18232				ミャーシ		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料		
km 380	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T	速	3		軽油	
キャブ幅		ベッド			キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロフ	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウinker	/	
ワイパー	/	
ミラー	△	左側スーから破壊
キャブ開閉		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	/	
エアサス	/	
ベラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項 (不具合箇所など)

キャブ大破 キャビン上がりず
バッテリー欠品

6/8再検査済

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 事故車 キャブ大破)

タイヤ残量

単位: mm

0	1		
1	1		
	1	0	
1	1	2	2
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

265/70R19.5	←		
265/70R19.5	←		
265/70R19.5	←		
265/70R19.5	←	←	←

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
☒ ・ 無 ・ ()	☒ 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
☒ ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

