

車輛チェックシート

記入日: R.

11/27 記入者 入部

搬入日: R.

11/26 搬入者 松戸

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱			FE507B-423772	平
走行	馬力	シフト	ベダル数	エンジン型式
369506 km	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T
5		速	3	4D33 軽油
標準	ワイド	設定なし	あり	なし
ケヤブ幅	ベッド	あり	なし	ハイ
ロー	ロー	24V	12V	
ポデ内寸	あり	高		
エア	バキューム	長: 3,104 m	幅: 1,603 m	高: 1,342 m
		門高: 0.392 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

電装関係

キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	△	風だけ
オイル漏れ	○		スターター	○	
水漏れ	○		オルタネーター	○	
燃料漏れ	○		パワーウインド	○	右側介=動した
排気	○		坂道発進装置	○	
排圧	○		異常ランプ	○	
マフラー	○		オーブイホ	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	
			電格ミラー	○	

ミッション

走行関係

デフ

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		ハンドルBOX	○	
ギア抜け	○		ステリンク	△	R/L S/P 折れ
クラッチ	○		エアサス	○	
異音	○		ペラシヤフト	○	
オイル漏れ	○				
リターダ	○				

特記事項

本社へ報告済み

済

未

本社担当者

R/L S/P 1巻2巻折れ
197ステ不良

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化

可

or

不可

17	17
5	6
6	5
5	6
6	5
5	6

195/70R155 ←

195/70R155 ←

←

←

スベア

□

□

総務確認印 常務確認印 フロント確認印



常務 21.30 天津

常務 02.11.30 加賀谷



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
斗				
その他				
床鉄板張り、 あおり内側板張り、				

外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない	
フレームのさび	飛石	
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)	

キズ(曲り)



キズ



Rハブ10無し