

車両情報							
車名		年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう		平成14年11月	KL-FP50MDR	トラクタ	FP50MD-520480		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		
551,188km	430PS/316KW	M/T 7速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気		未点検
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し		未点検

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		未点検
ギア抜け		未点検
クラッチ		未点検
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター	◎	
オルタネーター		
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ （不具合）	/	
バックカメラ（色）	—	
バックカメラ （不具合）	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	—	H I D
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	擦れ
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	/	
パワーステアリング		未点検
リーフサス	◎	
燃料タンク	○	スチール 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C「5110000Z66」	平成14年

【備考】

--	--	--	--

【備考】

--	--	--	--

【備考】

--	--	--	--

【上物仕様備考】

--	--	--	--

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

サビ

外装へこみ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
0	0		
	—	—	
0	0	3	0
—	—	—	—
スヘア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スヘア		—	—
素材：鉄		備考：	