

日付: R2. 11/30



車両チェックシート

担当: 保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ			CYY77V8-7000062	冷凍車
走行	馬力	シフト		
1659670 km	380/279 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	7 速	
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エアーク ・ バキューム		長: 9.366 m 幅: 2.245 m 高: 2.322 m 門高: 2.277 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サフライポンパイ付近もれ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	○	テールパイプ切損
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	油圧ランプ点灯
オーディオ	△	電源入らない
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヘタリ、石破れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	○	ゴム切れ
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	6速ギヤ鳴き
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	ETC,
※ 唇止まらない、キーOFFにならない。	
記録簿	無 / 有 ()





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
6	6	5	5
9	9	9	7
スペア	4		

タイヤサイズ			
295/80R22.5			
11R22.5			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	菱重	TUJ80D5-PW		スタンバイ付、-30℃設定
バン	日本フルハフ	VHB		エ番 T7D6327
その他				
I型 キーストン、ラッシング2段、エアリブ、ジョロダ-4列、庫内灯x5、水抜き穴x4、リヤドア観音開き、左前観音開き、				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか?