

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年8月	QPG-FU64VZ	アルミウイング	FU64VZ-510793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
599,041km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,360 mm 高：2,380 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車両制御システム ABSシステム異常
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	


上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板


キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	△	H I D、 右不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	


走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L


デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	15079AK368	
【備考】ラッシング2段 庫内灯6ケ			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
7	4		
—	—		
0	0	3	1
0	0	0	0

スペア		7	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5

スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール		備考：スノータイヤ	