

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年8月	QPG-FU64VZ	アルミウイング	FU64VZ-510793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
599,041km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,360 mm 高：2,380 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、右不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	車両制御システム ABSシステム異常			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			タコグラフ	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	4		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	3	1	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
素材: スチール				備考: スノータイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	15079AK368	
【備考】 ラッシング2段 庫内灯6ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ