

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年8月	KQG-PK39LH	コンテナ車	PK39L-10113
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,460km		M/T 6速	エア－	長：4,573 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル UD純正デジタコ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	「T50817」	平成24年8月

【備考】JRコンテナ一個積み、アルミローラー

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
—	—		
4	2	3	3
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ			
265/70R19.5		265/70R19.5	
—		—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール		備考：	

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ