

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年6月	2DG-FQ62F	クレーン付平	FQ62F-600151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43,449km	270PS/199KW	M/T 6速	エアー	長：7,970 mm 幅：2,350 mm 高：270 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	排気ブレーキ付近ジャラジャラ音
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	ドライブレコーダー
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
—	—		
10	9	2	0
1	0	0	5
スペア		—	11

タイヤサイズ			
255/70R22.5		255/70R22.5	
—		—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—
素材：		備考：フロント左右共片減り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	エイシン車体	EHB-226	
【備考】5方開 床フック 引き出しフック7対 ロープ穴8対 5枚アオリ セイコーラック2対			
クレーン/クレーン	ユニック	YRG504M	平成30年5月
【備考】4段 ラジコン フックイン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ