

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年6月	2DG-FQ62F	クレーン付平	FQ62F-600151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43,449km	270PS/199KW	M/T 6速	エアー	長：7,970 mm 幅：2,350 mm 高：270 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	排気ブレーキ付近ジャラジャラ音	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							




特記事項 ドライブレコーダー

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
10	9	2	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	0	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				—	—	—	—
素材：				備考：フロント左右共片減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	エイシン車体	EHB-226	
【備考】5方開 床フック 引き出しフック7対 ロープ穴8対 5枚アオリ セイコーラック2対			
クレーン/クレーン	ユニック	YRG504M	平成30年5月
【備考】4段 ラジコン フックイン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----