
日付: RO4. 12/07	<b>U</b> uJ GR!	ロロア 車両チ	エック	クシート	管理番号	: OC123	3234		
車両情報									
車名	初年度登録	型式		形状	車台番号				
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FEB50		平ボディ	FEB50-532249				
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		ţ		
65,136km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長: 4,340 高: 370	長:4,340 mm 幅:2,080 mm 高:370 mm 門高: mm			
<ul><li>②:良好</li><li>○:良好</li><li>○:適常走行問題なし</li><li>△:要修理</li><li>/:装備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>									
▼ エンジン			電装関係		<b>"</b>	キャビン			
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音 ◎		エアコン	〇 風	量少ない	シート	0			
オイル混入 ◎			0	•••••	ヘッドライト	©	••••••		
	ポンプ付近にじみ		©		ウィンカー	© .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
水混入			©		ワイパー	0			
水漏れ ◎		P/W(助手席)	©		ミラー	© :			
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	···			. <b>.</b>			
排気	•••••	異常ランプ	©		•	走行関係			
マフラー <b>(</b> )		オーディオ	© .		点検項目	結果	状態		
	•••••					<del>—</del>	77 (7)(5)		
ターボ ◎		バックカメラ			リーフサス	(O)			
冷却水吹返 ▮ ◎ ▮		電格ミラー			エアサス	<b>.</b>			
<b>▼</b> ミッショ	ン	ETC	© :		パワステ	0			
点検項目 結果	状態	タコグラフ	./. <b>.:</b>		ハンドル	〇 擦れ			
ギア鳴き ◎		<b>F</b>	上物仕様		燃料タンク	© .			
ギア抜け ◎	•••••	点検項目	結果	状態	•	デフ			
クラッチ ◎	•••••	床材質	/		点検項目	結果	状態		
異音 ◎	•••••	<b>水</b> 肉黄	·····		異音	0			
	•••••								
	•••••				オイル漏れ	©			
リターダ /					デフロック	<u>: / :</u>			
特記事項・室内汚れが	1								
記録簿無()									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
タイド残!	<u>単位:mm</u>	<u>,                                      </u>		91 79	11 人				
6 6	_			205/75R16	205/75R16				
	_		_			_			
	_		_			_			
6 5 5	5	205/75R1	6_	205/75R16	205/75R16	205/7	5R16_		
		<u></u>		<u></u>		_			
			<del></del> <del></del>	<u> </u>		<del>_</del>			
スペア 6		スペア							

素材: スチール

備考:

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
平ボディ								
【備考】引出しフック3対 セイコーラック 前立ベニヤ板張り								
【備考】								
		-						
【備考】								

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有確認済		IJ\	点傷有			



割れ