

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年5月	TKG-XZU720M	クレーン付平	XZU720M-0006813
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
325,346km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長：4,340mm 高：370mm 幅：2,080mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ サイドアンダーミラー 割れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	150ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 室内汚れ
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
—	—		
13	14	13	12
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
215/70R17.5		215/70R17.5	
—		—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】床フックA対、セイコーラック			
クレーン/クレーン	ユニック	URU294	平成26年4月
【備考】4段、ラジコン、フックイン、アウトリガー差し違い、ブーム・アウトリガー末格納警報装置付、ワイヤー：キンク			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ