

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年12月	2KG-FS70HZ	クレーン付平	FS70HZ-545070
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
598km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長：8,830 mm 幅：2,390 mm 高：770 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		10	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「22-4AKJ50」	令和 5年
【備考】鳥居フック1個、作業灯2個、スタンション穴4個、スタンションボール4個、引出しフック9個、リヤアオリ内側ステップ、左右オーパーハング足掛け、5方開、リヤアオリ高さ680mm			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504 「G503524」	令和 5年5月
【備考】4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、左右敷板入れ、敷板1対、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ