

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85AN-7013915
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
217,134km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,020 mm 幅：1,680 mm 高：1,780 mm 門高：1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	カラカラ音	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	もれ	バックカメラ	◎	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 運転席側フロアゴムマット破れ、灰皿破損、

記録簿 有（平成26～令和2年）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC 「E1J10711」	
【備考】 水抜き穴2個、庫内灯2個、スノコ、リヤドア90度ストッパー			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2	
【備考】 −30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】