

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	TKG-FEA50	冷凍バン	FEA50-542211
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,761km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,250 mm 幅：1,610 mm 高：1,710 mm 門高：1,700 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	右S/W取付折れ	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 70ℓ
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
異音	◎		床材質	/	ステンレス スノコ付	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ傷
記録簿	有 (H29/9～R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
2	2	2	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F154508	平成27年9月
【備考】断熱材リヤ100mmサイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前2ケ後2ケ。間仕切り付。90度ストッパー付。左観音式サイド扉。リヤ右観音扉穴あき補修あと。スタンバイ付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV22LSC-P	平成27年9月
【備考】-30℃設定（1h）+8.5℃～+11.5℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ