

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年10月	ADG-FRR90C3S	ダンプ	FRR90C3S-7000544
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
約 149,000km	190PS/140KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,358 mm 幅：2,061 mm 高：363 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 室内汚れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
0	0			—	—		
2	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
0	0	0	0	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	225/80R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「05A09P304Y」	平成17年10月

【備考】 前立、床デコボコ、サビ

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----