

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
ダイハツ	平成22年1月	EBD-S211P	平ボディ	S211P-0085629	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
64,213km		A/T	バキューム	長：1,932 mm 高：305 mm	幅：1,419 mm 門高：677 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 38ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
	—	—	
0	2	3	0
—	—	—	—
スベア		—	5

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：タイヤサイズ 145/80R12	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成22年1月

【備考】軽トラ

パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業		平成22年1月
--------------	-------	--	---------

【備考】サビあり

--	--	--	--

【備考】

--	--	--	--

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

外装図

サビ 外装キズ

外装キズ

外装へこみ

サビ 外装キズ

サビ

内装図

サビ 外装キズ

外装キズ

サビ

【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ

【ボデー内】