

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
ダイハツ	平成22年1月	EBD-S211P	平ボディ	S211P-0085629
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
64,213km		A/T	ハキューム	長：1,932 mm 幅：1,419 mm 高：305 mm 門高：677 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	／	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 38ℓ
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			—	—		
—	—			—	—		
0	2	3	0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				—	—	—	—
素材：スチール				備考：タイヤサイズ 145/80R12			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成22年1月
【備考】軽トラ			
【備考】サビあり			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----