目付:RO3.0	6/25	ם ביח 🚺	ikons 車回	チェッ	クシー	-	管理	番号	号:1	23209	6
				車両り	情報						
車名		年式	型式	型式		形状			車	台番号	
ダイハツ		平成21年12月	EBD-S321W		平ボデ	平ボディ		S321W-0001127			
走行		馬力	シフト	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
69,719km			A/T		/%	バキューム		: 840 : 560		nm 幅:1,380 nm 門高:380	
②: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです▼											
✓ 点検項目	エノ : : 結果	_	▼ 点検項目	电表度 結果	JIボ 状態	,	点検〕	頁目	キャロ 結果		
異音	0		エアコン	0		= =	シート		0	へたり	
オイル混入	0		スターター	⊚			ヘッドラ-	イト	0	ハロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		-	フィンた) —	0		
水混入	0		パワーウィンド	ウィ		-	フイパー		0		
水漏れ	0		(運転席)				ミラー		0		
燃料漏れ	0		パワーウィンド (助手席)	7 /		,	•		走行	関係	
排気	0		坂道発進装置		•••••		点検	項目	結果	状 意	ğ
マフラー	0		異常ランプ	0	•••••	·	ノーフサ	-ス	0	:	
ターボ			オーディオ	0			エアサス	•••••	/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
冷却水吹き返	∪ ⊚	<u>:</u>	バックカメラ	/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	パワース	テアリン	グ ◎		
•	ミッシ	ョン	電格ミラー	/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	j	ハンドル	,	0		
点検項目	結果	状態	ETC		票準	煤	燃料タン	ク	0	40ℓ	
ギア鳴き	0		タコグラフ	/		,	7		デフ		
ギア抜け	0		•	上物仕	様	••	点検〕	頁目	結果	状態	
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	5	程音		0		
異音	©		床材質	/ 鉄	板	-	オイル漏	in.	0		••
オイル漏れ リターダ	© .						デフロッ	•••••	/		
特記事項											


F	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	3	3	<u>単位:mm</u>						
	_	_							
0	2	3	0						
スペア - 5			スペア						

記録簿 有(H25/12-R2/7)

素材: スチール 備者: タイヤサイズ145/80R12

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
	完成品							
【備考】軽デッキバン、荷台キズ、	【備考】軽デッキバン、荷台キズ、サビ							
		=						
【備考】								
		_						
【備考】	-	-	-					

以建計館							
アが八部							
キャプコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	IJ١	飛石有(リペア 可)				



うき

曲がり

サビ

補修跡