

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年2月	TKG-MK38C	ドライバン	MK38C-10634
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,716km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 幅：2,350 mm 高：2,320 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎							
冷却水吸返	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明 カラー			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび リモコン不良			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	有（H27/2～R2/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：R右外タイヤホイール曲がり。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5GD578」	(不明)
【備考】ラッシングレール2段（リヤ3段）。 庫内灯3ケ。 跳ね上げ扉。 左観音式サイド扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5L0443」	(不明)
【備考】最大荷重1000kg。 PG寸法：全長1585mm・全幅2395mm・有効長1300mm・有効幅2260mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ