

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年3月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7067040-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
76,986km	150PS/110KW	M/T 6速	パキウム	長: 4,490 mm 高: 2,150 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー、 オイルパン オイルエレメント廻り 滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 エンジンキ-1本、ボデーキ-1本
記録簿 有 (R5/4、R6/3)

タイヤ残量

単位: mm

	4	5	
	—	—	
5	4	4	3
—	—	—	—
スベア		9	—

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	





燃料タンク	○	スチール 燃料キャップ開閉ロック不可 100L
-------	---	-------------------------------

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DX923」	平成29年2月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、左サイドスライド式ドア、渡し板、90℃ストッパー、庫内キズ・凹み有。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG100001C-B3MRA2 「16T120339N」	平成28年12月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,340mm、全幅2,030mm、有効長1,110mm、有効幅1,900mm、キャストストッパー迄1,200mm、開閉時ガタ音。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ