

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年2月	2PG-FU74HZ	冷凍バン	FU74HZ-540412-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
159,664km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,230 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎ デジタル				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	／							
異音	◎		床材質	／ アルミ キーストン		異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 スマートキー1本、ドアキー1本、アドブルーキー2本、ボデーキー6本。

記録簿 有 (R5/8～R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	2	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				13	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	RVH 「T9D1609」	令和 5年1月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール4列、水抜き穴4箇所、結露防止シート、パレティナガイド、左観音ドア2箇所、断熱材リヤ75mm、サイド75mm			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA 「283100525BL」	令和 4年
【備考】 -35℃設定、1h（24.5℃→-0.2℃）確認、アワーメーター1018h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】