

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
マツダ	平成27年10月	TPG-LPR85AN	ドライバン	LPR85AN-7002351
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
259,881km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,480 mm 幅：2,080 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース エンジン上部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	DPD再生完了しない。 サーモ、E/Xブレ交換要。
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	





特記事項	キャブ内汚れ傷 インパネ外し穴有り シフトノブ社外品 右テール取り付け割れ アイドリングストップ モータースにてクラッチオーバーホール済 記録簿有り	R1/6/22 200920Km時
記録簿	有 ○	

タイヤ残量			
単位：mm			
	5	5	
	—	—	
0	0	4	5
—	—	—	—
スヘア		2	—

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スヘア		205/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T15-5180	平成27年10月
【備考】ラッシングレール2段 左サイドスライド扉 庫内灯3ケ 側面、前面内張下部鉄板張りベニア板穴あき有り サイド門OL型カバー右、欠品。左割れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート		AL-10	(不明)
【備考】PG寸法：全長1500mm 全幅2055mm 有効長1255mm 有効幅1920mm 最大荷重1000Kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ