

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	BKG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7007569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
252,385km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,480 mm 幅：1,770 mm 高：2,150 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	○	作動時異音
パワーウィンドウ （助手席）	○	作動時異音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 室内汚れ(タバコヤニ)
記録簿 有（平成30～令和2年）

タイヤ残量			
単位：mm			
4	3		
—	—		
7	0	5	2
—	—	—	—
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
195/75R15	195/75R15		
—	—		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スベア	195/75R15	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DL069」	
【備考】左サイドスライドドア、ラッシング2段、庫内灯2個、渡し板、庫内PGリモコン、前立て板割れ、庫内側面擦り傷			
パワーゲート		RAM10-1244N	
【備考】最大昇降質量1000kg、全長555mm、幅1790mm、キャストーストッパーまでの長さ300mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】