

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成20年11月	BKG-FE82BS	オーブントップ	FE82BS-550037	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
202,026km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：5,650 mm 高：2,810 mm	幅：2,080 mm 門高：2,710 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 導風板一部塗装はげ、 Fogレンズ割れ





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
0	0		
—	—		
2	3	3	2
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア	205/75R16	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
オーブントップ	日本フルハーフ	T1EH「135」	
【備考】庫内雨漏り有り、シート補修跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ