

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラック	平成11年11月	KK-BPR71GR	平ボディ	BPR71G-774Q219		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
889,471km		M/T 6速		バキューム	長:3,490 mm 高:0,381 mm	幅:2,085 mm 門高:0,381 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	△	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	△	エンジン下部穴あき
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	◎	
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	△	点検不可

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウインカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワーステアリング	△ 点検不可
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	△ 点検不可
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項
記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位：mm





	9	8	
	—	—	
6	7	7	6
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
205/85R16	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ