

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成11年11月	KK-BPR71GR	平ボディ	BPR71G-7740219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
889,471km		M/T 6速	ハキ्यूム	長:3,490 mm 幅:2,085 mm 高:0,381 mm 門高:0,381 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	△	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	△	エンジン下部穴あき
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	◎	
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	△	点検不可

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
6	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	205/85R16	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ