

日付: R2.11.130



車両チェックシート

担当: 矢野 搬入者: 松下

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱		KL	FP54MD-520016	トランク
走行	馬力	シフト		
1008404 km	430 PS/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・バキューム		長: / m 幅: / m 高: / m 門高: m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッドにじみ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	○	排気音
ターボ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ・燃費 7400L ・アノグ 120km ・ETC 記録簿(無 / 有 (H12~R2))	室内はれ. タバコヤニ
--	--------------------

検

タイヤ残量

単位: mm

12	13		
8	3	3	//
スペア	0		

タイヤサイズ

10.00R20 14PR	/		
/	/	/	/

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カプラー	横濱車体	HP-1300C		


その他

・シート乗せ


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

※看板消し作業 (有) ・ 無)


検




飛石サビ



フロントデッキサビ



サビ



曲がり小

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？