

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年10月	ADG-CYJ77W7A	アルミウイング	CYJ77W7-7000345
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
967,172km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,403 mm 高：2,673 mm 門高：2,593 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム、DPD	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		ハンドル	◎	擦れ
ミッション			バックカメラ (不具合)	／		エアサス (種類)	－	総輪エアサス
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	◎	ポンプ側ホースにじみ
ギア鳴き	◎		ETC	／		パワーステアリング	◎	タンク内水混入有り ハンドル重い
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		リーフサス	／	
クラッチ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 300L
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	0			－	265/70R19.5		
0	5			－	265/70R19.5		
6	6	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	5	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア	－	3		スベア	265/70R19.5	－	
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ