

| 車 両 情 報   |             |              |         |                                                     |
|-----------|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状      | 車台番号                                                |
| いすゞ       | 平成18年10月    | ADG-CYJ77W7A | アルミウィング | CYJ77W7-7000345                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ    | ボディ内寸                                               |
| 967,172km | 380PS/279KW | M/T 7速       | エア-     | 長: 9,600 mm 幅: 2,403 mm<br>高: 2,673 mm 門高: 2,593 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係     |    |             |
|----------|----|-------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態          |
| エアコン     | ◎  |             |
| スターター    | ◎  |             |
| オルタネーター  | ◎  |             |
| P/W（運転席） | ◎  |             |
| P/W（助手席） | ◎  |             |
| 坂道発進装置   | ◎  |             |
| 異常ランプ    | △  | E/Gシステム、DPD |
| オーディオ    | ◎  |             |
| バックカメラ   | /  |             |
| 電格ミラー    | ◎  |             |
| ETC      | /  |             |
| タコグラフ    | /  |             |
| 上物仕様     |    |             |
| 点検項目     | 結果 | 状態          |
| 床材質      | /  | 木材          |

| キャビン   |    |      |
|--------|----|------|
| 点検項目   | 結果 | 状態   |
| シート    | ◎  |      |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン |
| ウインカー  | ◎  |      |
| ワイパー   | ◎  |      |
| ミラー    | ◎  |      |

| 走行関係  |    |                      |
|-------|----|----------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                   |
| リーフサス | ／  |                      |
| エアサス  | ◎  | 総輪エアサス               |
|       |    | ハンドル重い<br>ボンパ側ホースにじみ |
| パワステ  | ◎  |                      |
|       |    | タンク内水混入有り            |
| ハンドル  | ◎  | 擦れ                   |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L         |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

|         |
|---------|
| 特記事項    |
| 記録簿 無() |

タイヤ残量




単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 3 | 0 |   |
|     | 0 | 5 |   |
| 6   | 6 | 9 | 9 |
| 5   | 5 | 7 | 7 |
| スベア |   | — | 3 |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | —           | 265/70R19.5 |             |
|             | —           | 265/70R19.5 |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア         |             | 265/70R19.5 | —           |

| 上物仕様    |         |                              |    |
|---------|---------|------------------------------|----|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | HFWXG-LAABDD<br>「2KS7239-01」 |    |
| 【備考】    |         |                              |    |
|         |         |                              |    |
| 【備考】    |         |                              |    |
|         |         |                              |    |
| 【備考】    |         |                              |    |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 中       | 飛石有(リペア 可) |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |