

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成26年12月		トラクタ・トレーラー	国 [01] 067059
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：7,410 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	





上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 編鋼板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	FF22D8D3S1 「FF22D8D3S1-G015」	平成26年12月
【備考】スタンション穴10対、床フック7箇所、スタンションポール16本(ロング8本、ショート8本)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



特記事項 ※スタンションポール一本切断。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
13	13	13	13
8	8	8	8
13	13	13	13
スベア	8	—	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スベア	275/80R22.5	—	
素材：スチール		備考：タイヤミックス	

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ