

日付: R2.12.11



車両チェックシート

担当: 河野

搬入者: 友愛 島平

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	4/16.9	PA	FRR34L4-7004181	1/2 味辛 PG
走行	馬力	シフト		
1024074 km	240 (PS/kW)	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
(エア) ・ バキューム		長: 6.2' m 幅: 2'10" m 高: 2'14" m 門高: 2'09" m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ハンチングあり
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	黒煙
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オイルネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	△	電源入らない
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	○	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	ビニールカー破裂
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	△	アンダーミラー欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項: 燃料 92.9200 L
ETC

室内汚れ. 9ヶ所ヤニ

記録簿 (無) / 有 ()

タイヤ残量			
単位: mm			
1	4		
3	6	7	4
スペア			

タイヤサイズ			
225/80R17.5	"		
"	"	"	"

アール・ホイール




上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	不明			断熱サッシ・75mm. 左サッシア片脱着
冷凍機	三菱	TDJ430D		-30℃設定。スタンバイ付。
格納PG	極東	CG/002A-3NRA2		積載昇降能力1000kg。リモコン付。 ゲート長1300mm 巾1790。 外ハッチ長1050mm。サッシ・ストッパー1900mm
その他				・ラッシング2段、後し不足あり ・T型キーストン ・庫内灯4ヶ ・水浸2ヶ ・サッシ不良

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有) ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？