

日付: R2.11.30



車両チェックシート

担当:

河野

搬入者:

友愛 島月

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H19.11	PA	FRR34L4-700X596	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
1109470km	205@9/kw	M/T・A/T・セ⑤A/T 24-サー 2パタ/L 6速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・パキューム		長: 6.53 m 幅: 2.18 m 高: 2.09 m 門高: 2.02 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルパレットにじみ
水漏れ	○	オイルミシン
燃料漏れ	◎	
排気	○	黒煙
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らな-1
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	やぶれ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ペラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

・燃料927200L
・ETC

室内はれ・タバコヤニ

記録簿

無 / 有 (H19~21. H28)



タイヤ残量

単位: mm

3	4		
3	3	3	3
スペア	2		

タイヤサイズ

アルミホイール

225/90R17.5

1





/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	不明			リモコン
冷凍機	菱重	TDJ430DL2B-F		-30℃設定
跳上PG	新明和	RAM10-1435		最大昇降量 1000kg。
その他				
・ラッシング2段 ・床アルミ板 ・庫内灯4ヶ ・氷取穴 フロント2ヶ			※PG不使 (オイルで P/G効き悪し)	

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有) ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？