

日付: 22.11.30



車両チェックシート

担当: 河野

搬入者: 友愛

矢野

あま

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H16.5	PA	FRD34L4-7001975	ワイドPG
走行	馬力	シフト		
63262/km	240 PS/kw	M/T・A/T・セミA/T 6速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
E-パキューム		長: 6.27 m 幅: 2.38 m 高: 2.40 m 門高: 2.29 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ドッカー-スにしみ
水漏れ	○	オイル浸入
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにしみ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	受信せず
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤフレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

・燃料タンク 200L
・ETC

・室内汚れ・9パコセ
・ハンドルスレ
・小物入れ欠

記録簿

無

1 (有) (4/19.21.27~29)

11

検

タイヤ残量

単位: mm

13	16		
2	5	10	4
スペア		2	

タイヤサイズ

PLミホイール

225/80R17.5

"

"

"

"

"







上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	不明			リモコン
跳上PG	極東	G21002A-B3ERA2		最大昇降能力 1000kg
その他				
・ラッシング2段 ・引出フック6対 ・庫内灯4ヶ				
※床一部鉄板補修				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア: 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？