

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0033575-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
90,705km	150PS/110KW	M/T 6速	エア-	長:4,540 mm 高:2,170 mm	幅:2,080 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	クランクシール(フ ロント、リヤ)	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本
右フロントフェンダー欠損、エアクリナーケース破損、カバー欠損

記録簿 有 (R4/5~R5/5)

タイヤ残量

単位：mm

0

7

—

—

0

1

0

0

—

—

—

—

スペア

—

—

タイヤサイズ

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

—

—

スペア

205/70R17.5





—

素材：スチール

備考：スペアタイヤバースト

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V065H11-14」	令和 4年1月
【備考】ラッシングレール2段。左サイドスライドドア。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAN10-1474N 「S2109009351」	令和 3年
【備考】全長1560mm 全幅2110mm ストッパー迄1320mm 有効幅1970mm。庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------