

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年2月	QPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60G1HU025879-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
536,026km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（スベアー無）。ボデーキー1本。キーレスリモコン1ヶ。



記録簿

有（R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	2	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				4	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DY284」	平成30年
【備考】 引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。渡し板付。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T060389N」	令和 3年
【備考】 PG寸法：全長1575mm・全幅2290mm・有効長1260mm・有効幅2215mm。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ