

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年12月	PA-FE70DB	平ボディ	FE70DB-511697
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
254,816km	140PS/103KW	M/T 5速	バキューム	長：3,120 mm 幅：1,610 mm 高：470 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッドにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケースにじみ
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成ボデー		





【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】床フック3対 作業灯1個

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	1	—	

タイヤサイズ			
205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア	205/70R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----