

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年12月	SKG-FEB50	その他	FEB50-500078
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293,322km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長：4,320 mm 幅：2,081 mm 高：2,097 mm 門高：1,996 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	△	点検不可
オイル漏れ	△	点検不可
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	△	点検不可
排気	△	点検不可
マフラー	○	
ターボ	○	
冷却水吹き返し	△	点検不可
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	未点検
ギア抜け	△	未点検
クラッチ	／	
異音	△	未点検
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	擦れ
エアサス	／	
パワーステアリング	△	未点検
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		—	7

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア		—	205/70R17.5
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「OY6G3749」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ