

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
トヨタ	平成14年5月	GE-RZH102V	その他	RZH102-6006409		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
257,104km		A/T 4速	パキューム	長：mm 高：mm	幅：mm	門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	△	不調 かからない時有り
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	／	
パワーウィンドウ (助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 プロベラシャフトずれ異音大





記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	3	
	—	—	
3	—	—	4
—	—	—	—
スベア			
	3	—	

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア			
—			
素材：スチール		備考：195/80R15	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ