

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成14年5月	GE-RZH102V	その他	RZH102-6006409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
257,104km		A/T 4速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	△	不調 かからない時有り	ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	／		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	／	
ミッション			タコグラフ	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態				ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／		点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項フロベラシャフトずれ異音大

記録簿有（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3					
	—	—					
3	—	—	4				
—	—	—	—				
スベア							
				スベア			
素材：スチール				備考：195/80R15			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ