

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年3月	PDG-CYJ77W8	冷凍ハン	CYJ77W8-7001793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,660,774km	330PS/24.3KW	M/T 7速	エア	長:9,570 mm 幅:2,370 mm 高:2,490 mm 門高:2,430 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	本体上部にじみ
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	ナビ付き
電格ミラー	◎	カラー
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	リアデフにじみ
デフロック	◎	

特記事項 灰皿欠品、室内汚れ

記録簿 有 (R1/8)





タイヤ残量				
単位: mm				
4	7			
6	6			
3	2	3	3	
2	0	2	2	
スペア	2			

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	265/70R19.5		

素材: _____ 備考: _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	不明		
【備考】ラッシング2段、エアラインレール、エアジョロダー4列、スタンション穴8ヶ、庫内灯4ヶ、キャッチ部サビ			
直結	菱重	TDJ600DL2	
【備考】-30℃設定			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----