

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年3月	PDG-CYJ77W8	冷凍パン	CYJ77W8-7001793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,660.774km	330PS/243KW	M/T 7速	エア-	長:9,570 mm 幅:2,370 mm 高:2,490 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	本体上部にしみ
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	リアデフにじみ
デフロック	◎	





特記事項 灰皿欠品、室内汚れ
記録簿 有 (R1/8)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
4 7	265/70R19.5 265/70R19.5
6 6	265/70R19.5 265/70R19.5
3 2 3 3	265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5
2 0 2 2	265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5
スペア 2 —	スペア 265/70R19.5 —
素材：	備考：

素材： 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	不明		
【備考】ラッシング2段、エアーラインレール、エアージョロダー4列、スタンション穴8ヶ、庫内灯4ヶ、キャッチ部サビ			
冷凍機／直結	菱重	TDJ600DL2	
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ポテ-内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------