

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年5月	ADG-CD4ZA	その他	CD4ZA-02160
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,423,715km	380PS/279KW	セミA/T エスコット H/L 12速	エア－	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	○	冷えない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	シャシエアサスシステム異常	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	△	カラー、映らない カメラなし	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 350Lx2
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／		異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	／	


特記事項 I7-カク付近からI7-漏れ FRエア－溜まらない

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	10	9	8	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
2	2	1	1	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
シャーシ			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】