

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成12年9月	KK-FE53EBD	ダンプ	FE53EB-561165
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
13,023km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長：3,103 mm 幅：1,594 mm 高：0.370 mm 門高：0.370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可
オイル混入	△	ブロック割れ
オイル漏れ	△	ブロック割れ
水混入	△	ブロック割れ
水漏れ	△	ブロック割れ
燃料漏れ	◎	
排気	△	エンジン始動不可
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	△	エンジンブロック割れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	作動しない
オルタネーター	△	エンジン始動不可
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	アンテナ折れ
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	△	エンジン始動不可で点検できない
リーフサス	◎	
燃料タンク	○	スチール 70L へこみ有り

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	走行不可で点検できない
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-99SY「S10973078」	平成12年





【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
3	5		
－	－		
9	9	9	8
－	－	－	－
スベア	－	－	

タイヤサイズ			
195/85R16		195/85R16	
－		－	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
－	－	－	－
スベア	－	－	
素材：鉄	備考：		

【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ