

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成12年9月	KK-FE53EBD	ダンプ	FE53EB-561165
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
13,023km	140PS/103KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長:3,103 mm 幅:1,594 mm 高:0.370 mm 門高:0.370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可
オイル混入	△	ブロック割れ
オイル漏れ	△	ブロック割れ
水混入	△	ブロック割れ
水漏れ	△	ブロック割れ
燃料漏れ	◎	
排気	△	エンジン始動不可
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	△	エンジンブロック割れ
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	作動しない
オルタネーター	△	エンジン始動不可
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道昇進装置	/	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 アオリ高

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	△	エンジン始動不可で点検できない
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 70L へこみ有り
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	走行不可で点検できない
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無○





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	5		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
9	9	9	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-99SY 「S10973078」	平成12年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ